

Návod k použití

- Za současného zvlhčování vodou se povrch světlometů ručně obrousí krouživými pohyby nejprve smirkem zrnitostí P1500, poté P2000.
- Následné leštění probíhá pomocí vrtačky leštícím molitanem s pastou, proto je možné povrch spolehlivě přeleštit i bez přídavku chemicky agresivních látek v pastě, které povrch světlometů znehodnocují a urychlují jeho stárnutí, což bývá pravidlem u past pro ruční leštění.
- Světlomet stačí umýt, nemusí se demontovat ani olepovat krycí páskou, unašeč se uchytlí do vrtačky, na něj se suchým zipem připevní leštící molitan navlhčený pár kapkami vody. Na molitan se nanese trochu leštící pasty a povrch světlometů se leští až do požadovaného stavu za občasného zvlhčování molitanu nebo přidávání pasty.
- Po umytí a osušení se na povrch nanese aplikátorem tenký ochranný film karnaubského vosku, který se druhým aplikátorem po 20ti minutách rozleští.
- Díky strojnímu použití sady je výsledek nesrovnatelný v porovnání s leštěním ručním.